

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала СПбГЭУ
в г. Кизляре
Р.Н. Нагиев
«10» октября 2016г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ
№ 1

Республика Дагестан, г. Кизляр

«07» 10 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Кизляре
- 1.2. Адрес объекта 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, литер Аа:
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 3-х этажное, 1552,3 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка, да – 207,35 кв. м;
- 1.4. Год постройки здания 2003г., последнего капитального ремонта ---г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального 2030 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Кизляре (филиал СПбГЭУ в г. Кизляре)
- 1.7. Юридический адрес учреждения) 368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Ленина, д. 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Филиал осуществляет образовательную деятельность: реализация образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским по ул. им. Пролетарская, остановка детская поликлиника, автобус маршрут № 3, № 6, маршрутное такси № 4,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 4 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, уклон дороги)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 1/1; 1/2; 1/3.	№ 1;2;3;4; 5; 6.
2	Вход (входы) в здание	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 1; 1/4.	№ 5; 6.
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 1/5; 1/6; 15.	№ 7; 8; 10.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 17	№ 11; 12; 13.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 4;5;6;7.	№ 14; 15; 16; 17.
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: признать временно недоступным для категорий инвалидов (К), признать доступным условно для категорий инвалидов (О,С,Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт; 1. Установка информационных средств об объекте. 2. Оборудование автостоянки (разметка, установка знака)
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; 1. реконструкция входной площадки; 2. Установка кнопки вызова 3. установка табличек на языке Брайля 4. Установка светового и звукового маяка.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в	Текущий ремонт:

	т.ч. пути эвакуации)	1. установка информационных знаков, тактильных полос, 2. нанесение контрастной разметки; 3. установка информационных знаков ОВ. 4. нанесение контрастной разметки; 5. реконструкция пандуса, запасных выходов, входных площадок
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; 1. установка информационных знаков ОВ. 2. нанесение контрастной разметки
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт. Необходимо согласование со специалистами: 1. установка тактильных табличек; 2. установка противоскользящего покрытия; 3. установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; 4. установка кнопки вызова; расширение дверного проема; 5. переоборудование санитарно-гигиенического помещения; 6. переоборудование раковины (высота, установка поручня)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт; 1. размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами; 2. яркая контрастная маркировка; 3. установка звуковых маячков; 4. установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	1. Необходимо согласование со специалистами
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт; 1. Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме 2. Ремонт и установка пандуса главного и запасного выходов.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2030 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Перевод объекта в состояние доступности ДЧ-В на 1-м этаже здания, ДУ(О, С, Г) на остальных этажах здания, организация альтернативных форм обслуживания на дому.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;
 4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта <http://www.kiz-engec.ru/>

5. Особые отметки


Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2 л.</u> |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2 л.</u> |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3 л.</u> |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4 л.</u> |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2 л.</u> |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2 л.</u> |
| Результаты фотофиксации на объекте | на <u>17 л.</u> |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ | на <u>3 л.</u> |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) --- | |

Руководитель рабочей группы

Директор филиала СПбГЭУ в г. Кизляре Нагиев Р.Н.
 (Должность, Ф.И.О.)



 (Подпись)

Члены рабочей группы:

представители общественных организаций инвалидов:

Руководитель Кизлярской местной организацией ВОС Омаров М.М.
 (Должность, Ф.И.О.)




 (Подпись)

В том числе:

представители организации, расположенной на объекте

Заместитель директора по работе со студентами Чернышова А.Г.
 (Должность, Ф.И.О.)



 (Подпись)

Комендант филиала СПбГЭУ в г. Кизляре Нюдюралиев Г.М
 (Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Главный бухгалтер филиала СПбГЭУ в г. Кизляре Темирханов И.Б.
 (Должность, Ф.И.О.)


 (Подпись)

Управленческое решение согласовано «10» октября 2016 г.

Комиссией по обеспечению доступности ОСИ филиала СПбГЭУ в г. Кизляре

I Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Кизляре , 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, литер Аа:

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№ 1/1	№1, №2	Не оборудовано доступными элементами информации об объекте	все	Установка информирующих обозначений	Текущий ремонт: -установка информирующих обозначений
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№ 1/2	№ 3	Отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация, тактильные обозначения	К, С, Г.	устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	№ 1/3	№ 4	Парковка не обозначена знаками, нет разметки мест для инвалидов	К	Установка знаков и нанесение разметок	Установка знаков и нанесение разметок
1.6	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт. -Установка информационных средств об объекте. - Оборудование автостоянки (разметка, установка знака)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 1/1; 1/2; 1/3.	№ 1;2;3; 4.	Текущий ремонт: 1 Установка информационных средств об объекте. 2 Оборудование автостоянки (разметка, установка знака)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территорию, прилегающую к зданию, признать временно недоступной для категории инвалидов (К), признать доступной условно для категорий инвалидов (О, С, Г).

I Результаты обследования:

- 2. Входа (входов) в здание филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Кизляре, 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, литер Аа:

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 1	№ 5	Глубина входной площадки 1,35 м менее 1,5 м	все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий, капитальный ремонт: - реконструкция входной площадки
2.4	Дверь (входная)	есть	№ 1/4	№ 6	Отсутствует тактильная информация об учреждении Отсутствует световой и звуковой маяк	С,Г.	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом Установка светового и звукового маяка	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт; - реконструкция входной площадки; -Установка кнопки вызова -установка табличек на языке Брайля -Установка

								светового и звукового маяка.
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 1; 1/4.	№ 5; 6.	Текущий ремонт; 1. реконструкция входной площадки; 2. Установка кнопки вызова 3. установка табличек на языке Брайля 4. Установка светового и звукового маяка.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению территорию, прилегающую к зданию, признать временно недоступной для категории инвалидов (К), признать доступной условно для категорий инвалидов (О, С, Г).

I Результаты обследования:

- 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Кизляре , 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Держинского, д.7, литер Аа:
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№ 1/5	№7	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней	Текущий ремонт -установка информационных знаков, -тактильных полос, -нанесение контрастной разметки.
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	№ 1/6	№ 8	Отсутствуют информирующие обозначения на двери, дублированные тактильными знаками,	С	Необходимо установить информирующие обозначения на двери, дублированные тактильными знаками	Текущий ремонт: -установка информационных знаков ОБ -нанесение контрастной разметки.

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 15	№10	Пороги дверей 1,этажа 0,05м-0,07м более 0,025 м.	- все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: -установка информационных знаков ОБ; -нанесение контрастной разметки; -установить поручни; -реконструкция пандуса, запасных выходов, входных площадок.
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт: -установка информационных знаков, тактильных полос, -нанесение контрастной разметки; - установка информационных знаков ОБ. -нанесение контрастной разметки; - реконструкция пандуса, запасных выходов, входных площадок.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ(О,С,Г), ВВД (К)	№ 1/5; 1/6; 15.	№ 7; 8; 10.	Текущий ремонт: 1. установка информационных знаков, тактильных полос, 2. нанесение контрастной разметки; 3. установка информационных знаков ОБ. 4. нанесение контрастной разметки; 5. реконструкция пандуса,

			-	запасных выходов, входных площадок
--	--	--	---	------------------------------------

**указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации), признать временно недоступной для категории инвалидов (К), признать доступной условно для категорий инвалидов (О, С, Г).

I Результаты обследования:

- 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Кизляре, 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, литер Аа:

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 17	№11; 12;13	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек и направляющих полос	Текущий ремонт: -установка информационных знаков ОВ. -Нанесение контрастной разметки.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт: -установка информационных знаков ОВ. -Нанесение контрастной разметки.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 17	№ 11; 12; 13.	Текущий ремонт; 1. установка информационных знаков ОВ. 2. нанесение контрастной разметки

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) признать временно недоступной для категории инвалидов (К), признать доступной условно для категорий инвалидов (О, С, Г).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Кизляре, 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, литер Аа:
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 4;5;6;7.	№ 14;15;16;17.	-отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки. -отсутствуют противоскользящее покрытие; -отсутствуют опорные (в т.ч. откидные) поручни у санузла; -отсутствуют кнопки вызова;	все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий, капитальный ремонт. -установка тактильных табличек; -установка противоскользящего покрытия; -установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; -установка кнопки вызова; расширение дверного проема; - переоборудование санитарно-гигиенического помещения; - переоборудование раковины (высота, установка поручня)
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к	-	-	-	-	-	-	-

зоне							
------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 4;5;6;7.	№ 14; 15; 16; 17.	Текущий, капитальный ремонт. Необходимо согласование со специалистами: <ol style="list-style-type: none"> 1. установка тактильных табличек; 2. установка противоскользящего покрытия; 3. установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; 4. установка кнопки вызова; расширение дверного проема; 5. переоборудование санитарно-гигиенического помещения; 6. переоборудование раковины (высота, установка поручня)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенических помещений признать временно недоступной для категории инвалидов (К), признать доступной условно для категорий инвалидов (О, С, Г).

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Кизляре, 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, литер Аа:

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: -размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами. -яркая контрастная маркировка.
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: -установка звуковых маячков.
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	С	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: -установка рельефных тактильных полос, -нанесение контрастной разметки.
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: -размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами; -яркая контрастная маркировка; - установка звуковых маячков; - установка рельефных тактильных полос, нанесение

						-		контрастной разметки.
--	--	--	--	--	--	---	--	-----------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	-	-	Текущий ремонт; 1. размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами; 2. яркая контрастная маркировка; 3. установка звуковых маячков; 4. установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте признать временно недоступной для категорий инвалидов (К), признать доступной условно для категорий инвалидов (О, С, Г).